



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ANEXO A – DESCRIÇÃO E DEPRECIAÇÃO DOS IMÓVEIS EXISTENTES DOS CAMPI E REITORIA

Padronização da Referência do imóvel

Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento Interno	Revestimento externo	Piso	Forro	Janela	Portas	Divisórias	Acessibilidade
Residencial	Concreto	Laje	Alto	Sem reboco	Sem reboco	Cimentado	Laje	Ferro	Ferro	Tipo eucatex	Escada
Comercial	Metálica	Telha de Barro	Normal	Somente Reboco	Somente Reboco	Cerâmico	Madeira	Madeira	Madeira	Gesso acartonado	Elevador
Laboratório	Alvenaria	Fibrocimento	Baixo	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Mármore/Granito	Gesso	Alumínio	Alumínio	PVC	Rampa
Sala de Aula	Madeira	Metálica	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Taco/Tábua	PVC	Vidro	Vidro	Madeira	Não necessita
Administrativo		PVC		Pintura esmalte	Pintura esmalte	Granilite	S/Forro	PVC	PVC	Acústica	
Infraestrutura				Cerâmico/azulejo	Cerâmico/azulejo	Porcelanato				Vidro	
				Placa Pedras	Placa Pedras	Epoxy					
				Placa Metálicas	Placa Metálicas						



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

Referência - Estado de conservação:	
1,0	Novo Bom
2,0	Novo Regular
2,5	Regular Reparo Simples
3,0	Reparação Simples
3,5	Reparação Simples Importante
4,0	Reparo Importante
5,0	Prédios Antigos (1986) Recém Reformados



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

REITORIA																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento Interna	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Sede da reitoria	2.740,70	2012	1	Administrativo	Alvenaria	Laje	Nomral	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Gesso acartonado	Não
2	Anexo I	304,11	indefinido	3	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico	PVC	Madeira/Vidro	Alumínio/ Vidro	Gesso acartonado	Não
3	Anexo II	193,54	2018	1	Administrativo	Alvenaria	Metálica	Nomral	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico	Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/ Vidro	Não	Não

CAMPUS ALTA FLORESTA																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento Interna	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	SAGUÃO + PÁTIO	722,07m²	2017	1	Recepção e vigilância	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Não Necessita
2	PASSARELA	157,20 m²	2017	1	Acesso ao campus	Concreto	Ausente	Alto	Ausente	Ausente	Concreto	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Degrau/escada
3	BIBLIOTECA 2 PISOS	617,38 m²	2017	1	Estudo/armazenagem de materiais	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
4	BLOCO SALAS DE AULA	1.435,34 m²	2017	1	Salas de aula/Estudo/Pesquisa	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
5	AUDITÓRIO	469,58 m²	2017	1	Palestras/cursos/Capacitação	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Térreo
6	ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO ENSINO	946,00 m²	2017	1	DAP/Departamento de Ensino	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito/porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
7	ESTACIONAMENTO	6.200,00 m²	2017	1	Carros/bicicletas/motocicletas	Alvenaria	Bloco em concreto sextavado	Alto	Cal com fixador	Ausente	Bloco em concreto sextavado	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Calçada em concreto
8	REFEITÓRIO	511,10 m²	2018	1	Restaurante/Cantina	Alvenaria	Metálica termoacústica	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito	Lage	Madeira/Alumínio/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Calçada em concreto e passarela
9	PASSARELA EXTERNA/ÁREA DE CONVIVÊNCIA	325,38 m²	2018	1	Servidores/alunos/visitantes	Alvenaria/Madeira	Telha Cerâmica	Normal	Verniz/Pintura Acrílica	Ausente	Bloco em concreto sextavado	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Passarela



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

10	LABORATÓRIOS MODULARES	144,00 m²	2018	1	Atividades laboratoriais	Pré-fabricada	Metálica termoacústica	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico	Metálico	Alumínio/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Passarela
11	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE AREIA	1.253,00 m²	2018	1	Atividades esportivas	Alvenaria/Metálica	Ausente	Normal	Ausente	Ausente	Grama/Areia	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Passarela

CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Complexo de Blocos de Implantação Campus	3554,08	2003	3												
1.1	Salas de Aula	514,71	2003	3	Salas de Aula	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.2	Sala da Direção Geral	22,08	2003	3	D.G	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.3	Sala da Equipe Pedagógica	11,82	2003	3	NAPP	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.4	Sala dos Professores	77,32	2003	3	S.P.	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.5	Sala de Coordenações de curso	34,11	2003	3	COORD.	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.6	Secretaria	26,14	2003	3	Reg. Escolar	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.7	Sala Administrativa - Psicologia	13,86	2003	3	Psicologia	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.8	Biblioteca	171,53	2003	3	Biblioteca/Sala de Leitura/Consultas Eletrônicas	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro	Vidro	Adequação das portas/Sinalização
1.9	Mini Auditório	132,7	2003	3	Auditório	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.10	Reprografia	6,47	2003	3	Sem uso	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.11	Laboratório Informática	77,32	2003	3	Laboratório	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

1.12	Laboratório Multidisciplinar (Química/Biologia)	92,47	2003	3	Laboratório	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.13	Laboratório de Artes	45,92	2003	3	Laboratório	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.14	Área de Convivência	146,93	2003	3	Pátio	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Rampas de Acesso/Sinalização/Piso Tátil
1.15	Ginásio Coberto com vestiário	980,4	2018	1	Ginásio	Alvenaria	Metálica - Termo/acústica	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	concreto	Estrutura Metálica	Alumínio	vidro		Rampas de Acesso/Sinalização/Piso Tátil
1.16	Banheiros (2 servidores; 4 discentes; 2 vestiários)	94,4	2003	3	Banheiros	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Barras de Apoio/Sinalização
1.17	Cozinha (anexo à cantina)	5,7	2003	3	Cozinha	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.18	Almoxarifado/Depósito	36,06	2003	3	Almoxarifado	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.19	Cantina	16,82	2003	3	Cantina	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização
1.20	CPD	9,04	2003	3	CPD	Alvenaria	Laje	Padrão	Pintura acrílica	Pintura acrílica	granilite	laje	Alumínio	vidro		Adequação das portas/Sinalização

CAMPUS BARRA DO GARÇAS																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Quadra de esporte	872,30	1986	2	Infraestrutura	Alvenaria	Metálica	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cimentado	S/Forro	Ferro	S/Janela	S/Divisória	Não Existe/Necessita
2	Bloco de ensino	219,12	1986	2	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Madeira	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
3	Bloco Sala de aula comum 1	187,58	1986	2	Sala de Aula	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Ferro	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
4	Bloco Direção Administrativa	221,54	1986	2	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Madeira	Ferro	Gesso acartonado	Não Existe/Necessita
5	Bloc sala de aula 3	154,67	1986	2	Sala de Aula	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Ferro	Ferro	Gesso acartonado	Não Existe/Necessita
6	Bloco de sala aula 2	364,16	1986	2	Sala de Aula	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Ferro	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
7	Saguão	128,50	1986	2	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Madeira	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

8	Vestário	149,40	1986	2	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Ferro	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
9	Setores administrativo	110,60	1986	2,5	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Madeira	Ferro	Gesso acartonado	Não Existe/Necessita
10	Bloco informática	270,00	1986	2	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Granilite	Laje	Madeira	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
11	Bloco Lab química/biologia	270,00	1986	2	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Granilite	Laje	Madeira	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
12	Almoxarifado de Química	38,20	1986	4	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cimentado	#refl	S/Porta	S/Janela	S/Divisória	Não Existe/Necessita
13	Biblioteca	168,95	1986	2	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Ferro	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
14	Estábulo e curral	123,10	1986	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cimentado	S/Forro	Madeira	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
15	Almoxarifado	77,43	1986	2	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Ferro	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
16	Galpão	287,14	1986	3,5	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
17	Residencia 1	73,00	1986	2	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Madeira	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
18	Aviário 1 (5x)	170,93	1986	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cimentado	S/Forro	S/Porta	S/Janela	S/Divisória	Não Existe/Necessita
19	Setor materiais terceirizado	65,57	1986	2	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
20	Pocilga	261,25	1986	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cimentado	S/Forro	S/Porta	S/Janela	S/Divisória	Não Existe/Necessita
21	Residencia 2	73,00	1986	2	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura acrílica	Pintura acrílica	Cerâmico	PVC	Madeira	Ferro	S/Divisória	Não Existe/Necessita
22	Bloco Modular 1 Salas de Aula	144	2016	1	Sala de aula	Metálica	Telha Metálica	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA	Vinílico	S/ Forro	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Rampa
23	Bloco Modular 2 Salas de Aula	144	2019	1	Sala de aula	Metálica	Telha Metálica	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA	Vinílico	S/ Forro	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Rampa
24	Bloco Modular Banheiros	57,6	2019	1	Sala de aula	Metálica	Telha Metálica	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA	Vinílico	S/ Forro	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Rampa

CAMPUS BELA VISTA																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisorias	Acessibilidade
1	Guarita	30,25	2007	3	Administrativo	Alvenaria	Laje	Baixo	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica	Cerâmico	laje	madeira	ferro	nenhuma	Necessita Rampa
2	BLOCO A - DIRETORIA DE ENSINO	250	1995	3	Administrativo	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica	Granilite	Madeira	madeira	ferro	tipo eucatex	Necessita Rampa



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

3	BLOCO B – SECRETARIA	278	1995	2,5	Administrativo	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica	Granilite	laje	madeira	ferro	nenhuma	Necessita Rampa
4	BLOCO C - SALA DE AULA	1616,76	2007	3	Salas de Aula	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica/Esmalte	Granilite/Cerâmica	laje	madeira	ferro	tipo eucatex	Escada e elevador
5	BLOCO D - LABORATORIO DE QUIMICA	465,25	1995	3	Laboratório	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica/Esmalte	Granilite	pvc	madeira	ferro	nenhuma	Necessita Rampa
6	BLOCO E- T.I.	175,93	2007	2,5	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Baixo	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica	Cerâmico	pvc/Madeira	ferro	ferro	nenhuma	Necessita Rampa
7	BLOCO F – ACADEMIA	627	2007	4	Administrativo	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica	Granilite	laje	ferro	ferro	nenhuma	escada e rampa
8	BLOCO G – ADMINISTRATIVO	1241,65	2007	2,5	Administrativo	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica	Granilite	laje/pvc	madeira	ferro	tipo eucatex	Escada e elevador
9	BLOCO H - PRATICAS ESPORTIVAS	1623,15	2014	2,5	Salas de Aula	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA/Esmalte	Pintura acrílica	Granilite	laje	madeira	ferro	gesso acartonado	elevador e escada
10	BLOCO I - QUADRA POLIESPORTIVA	1048,88	2009	2,5	Sala de Aula	Metálica	Metálica	Baixo	Pintura PVA/Esmalte/	Pintura acrílicaEpoxi	Epoxi	s/forro	nenhuma	nenhuma	nenhuma	Necessita Rampa
11	BLOCO J e L - LABORATORIO DE ALIMENTOS	1072,54	2014	2,5	Laboratório	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA/Esmalte/	Pintura acrílica	Concreto	laje	ferro	ferro	nenhuma	Necessita Rampa
12	BLOCO M SALA DE AULA /ADMINISTRATIVO (salas modular	417,6	2018	1	Sala de Aula	Metálica	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Vinílico	s/forro	ferro	ferro	nenhuma	Rampa

CAMPUS CÁCERES																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interna	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Campo fut./Comp. atleta	12915,65	1992	3	Sala de Aula	Alvenaria		Normal								
2	Galpão	2173,82	1995	4	Administrativo	Metálico	Metálico	Normal								
3	Ginásio esportivo	1622,93	2010	2,5	Sala de Aula	Alvenaria	Metálico	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA/Esmalte	Cimentado	Sem forro	Ferro	Ferro/Vidro		rampa
4	Mecanização	269,99	1997	3	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura Pva	Cimentado/Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
5	Posto de combustível	92,93	1997	4	Administrativo	Alvenaria/Metalico	Metálico	Normal	Tijolinho a vista		Cimentado					
6	Quadra de areia	446,7	2012	2,5	Infraestrutura			Normal								
7	Subestação de energia	26,38	1997	1	Infraestrutura	Alvenaria	Laje	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Laje	Ferro			
8	Rampa / lava jato	32,47	1991	3	Administrativo	Alvenaria		Normal	Somente Reboco		Cimentado					
9	Estacionamento moto/bike	96,75	1994	1	Administrativo	Madeira	Fibrocimento	Normal			Cimentado	Sem forro				



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

10	CSA	115,58	1978	2,5	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro	Eucatex	
11	Almoxarifado	251,2	1978	2	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc/Madeira	Madeira	Ferro/Vidro	Eucatex	
12	Oficina	557,04	1988	2	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado	Pvc	Madeira	Ferro/Vidro		
13	Lavanderia	73,86	1995	4	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Somente Reboco	Cimentado	Sem forro				
14	Agricultura 2	156,41	1987	4	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
15	Engenharia florestal 1	297,86	2008	2	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Madeira	Ferro/Vidro		
16	Engenharia florestal 2	143,29	2014	2	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Madeira	Ferro/Vidro		
17	Engenharia florestal 3	133,13	2014	2	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Madeira			
18	Lab. de madeira	265,66	1998	2,5	Laboratório	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Madeira	Ferro/Vidro		
19	Agricultura 3	244,37	1997	4	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
20	Abrigo (painel de controle)	8,13	1997	1	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista							
21	Sala aula – Agricultura 1	173,49	1997	4	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
22	Salas de TV	168,97	1987	2	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Sem forro	Ferro			
23	Alojamento 02	476,04	1984	1	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		rampa
24	Alojamento 03	476,04	1988	1	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		rampa
25	Alojamento 01	476,04	1984	1	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		rampa
26	Alojamento 04	476,04	1988	1	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		rampa
27	CGAE	137,26	2011	2	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc	Madeira	Ferro/Vidro		rampa
28	Bloco 1	380,98	2011	2	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Ferro	Ferro/Vidro		
29	Setor de limpeza / Sinasef	160,38	1997	2,5	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
30	Refeitório / Cozinha	856,28	1978	1	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Cerâmica/azulejo	Granilite/Cerâmica/Cimentado	Forro de Telha	Alumínio/Madeira	Ferro/Vidro		
31	Ent. energia e caixa elevada	61,69	1978	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Somente Reboco	Cimentado	Sem forro	Ferro			



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

32	Bloco salas de aula	1944,03	2015	1	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Ferro	Ferro/Vidro		rampa
33	Coop. / Financeiro / Engenharia	764,75	1978	2,5	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite/Cerâmica	Pvc/Madeira	Madeira	Ferro/Vidro	Eucatex	
34	Guarita	10	1997	1	Infraestrutura	Alvenaria	Metalico	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado	Pvc	Aluminio	Vidro		
35	Estacionamento motos / bike	415,22	2011	3	Infraestrutura	Metálico	Metalico	Normal		Somente Reboco	Cimentado	Sem forro				
36	Banheiros / Telecentro	167,12	2009	2	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc	Aluminio	Vidro		
37	Direção geral	247,63	1978	1	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Vidro/Madeira	Vidro		
38	Administração 03	338,03	1978	3	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro	Eucatex	
39	Bloco 05	195,39	1978	3	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Ferro	Ferro/Vidro		rampa
40	Bloco 03	181,65	1978	3	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Ferro	Ferro/Vidro		rampa
41	Bloco 02	293,42	1978	3	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Ferro	Ferro/Vidro		rampa
42	Bloco 04	293,42	1978	3	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Ferro	Ferro/Vidro		rampa
43	Bloco 06	293,42	1978	3	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Ferro	Ferro/Vidro		rampa
44	Administração / Cantina	712,8	1978	2	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc/Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
45	Biblioteca / Audio visual	746,26	1978	2,5	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc/Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		rampa
46	Auditório	569,66	2016	1	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Gesso	Vidro/Madeira	Ferro/Vidro		
47	Área de convivência	275,63	2011	2	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Sem forro		Ferro/Vidro		
48	Est. meteorológica (Desativado)	16,38					Fibrocimento	Normal								
49	Bloco de saúde	130,2	2011	2	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc	Madeira	Ferro/Vidro		
50	CGPP	130,27	2011	2	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc	Madeira	Ferro/Vidro	Eucatex	rampa
51	Lab. análise de solos	413,7	1997	3,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Cerâmica /azulejo	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro		
52	Cist. de concreto (Desativado)	16,92		3,5			Fibrocimento	Normal								
53	Lab. fitossanidade	178,92	1997	3,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Cerâmica	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

									/azulejo						
54	Lab. bromatologia	149,95	1997	3,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Cerâmica /azulejo	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro	
55	Psicultura (desativada)	136,29				Alvenaria	Fibrocimento	Normal							
56	Coordenação de curso	606,39	1978	4	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
57	Alojamento feminino	450,35	2008	1	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Madeira	Vidro	rampa
58	Centro de capacitação	396	2012	1	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc	Alumínio/Ferro/Madeira	Ferro/Vidro	
59	Painel de controle / Poço	42,73	2012	2	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA						
60	Caixa d'água metálica	12,56	2012	2	Infraestrutura	Metálico		Normal							
61	Casa de servidores	307,14	1985	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
62	Casa de servidores	307,22	1985	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
63	Casa de servidores	307,22	1985	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
64	Casa de servidores	307,22	1985	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
65	Casa de servidores	307,22	1985	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
66	Casa de servidores	141,25	1985	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
67	Casa de servidores	173,5	1985	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Madeira/Vidro	rampa
68	Marcenaria	160,55	1997	3	Administrativo	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Somente Reboco	Somente Reboco	Cimentado	Sem forro	Madeira		
69	Sala de aula apicultura	136,3	1997	3,5	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro	
70	Xiloteca	48,2	1997	3,5	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro	rampa
71	Curral de caprinos	70,72	1993	3,5	Infraestrutura	Madeira	Fibrocimento	Normal				Sem forro			
72	Piquete de caprinos	178,23	1993	3,5	Infraestrutura	Madeira	Fibrocimento	Normal							
73	Sala de aula zootecnia	136,69	1997	4	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro	
74	Suínocultura	703,5	1978	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado		Madeira		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

75	Embarcador com balança	33,71	1978	4	Infraestrutura	Madeira		Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado					rampa
76	Sala de aula florestal 1	185,72	1997	3,5	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
77	Viveiro de mudas	115,81	1999	3,5	Laboratório	Madeira		Normal								
78	Caixa d'água de concreto	18,45	1999	3,5	Infraestrutura	Concreto		Normal								
79	Suinocultura de terminação	115,47	1996	4	Laboratório	Alvenaria	Metalico	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Sem forro	Madeira	Ferro		
80	Laticínio	304,31	1997	4	Laboratório	Alvenaria	Metalico	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Pvc	Ferro/Madeira	Ferro		rampa
81	Abatedouro	115,47	1982	3,5	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado					
82	Agroindústria	403,55	1997	4	Laboratório	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Ferro/Madeira	Ferro		rampa
83	ETE	12,94	1997	3,5	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista		Cimentado					
84	Caixa d'água metálica	12,56	1997	3,5	Infraestrutura	Metálico		Normal								
85	Painel de controle / Poço art.	9,37	1997	3,5	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista				Ferro			
86	Aviário 2	352,62	1990	3,5	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado	Sem forro	Madeira			
87	Aviário 1	352,62	1990	3,5	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado	Sem forro	Madeira			
88	Silo vertical	8,97	2011	2	Infraestrutura	Metálico		Normal								
89	Cocheira	62,46	1978	3,5	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal			Cimentado					
90	Abatedouro (Desativado)	33,12					Fibrocimento	Normal	Somente Reboco							
91	Balança 50%	27,74	2012	2	Infraestrutura	Madeira		Normal								
92	Cocheira /ordenha	83,64	1978	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Somente Reboco							
93	Ordenha 1	85,99	1978	4	Infraestrutura	Alvenaria/madeira	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado					rampa
94	Cocheira 2	83,64	1978	4	Infraestrutura	Alvenaria/madeira	Fibrocimento	Normal	Somente Reboco	Pintura PVA	Cimentado					
95	Ordenha 2	321,98	1978	4	Infraestrutura	Alvenaria/madeira	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado					rampa
96	Inseminação	263,3	1993	4	Sala de Aula	Alvenaria/madeira	Fibrocimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

97	Silo subterrâneo / Moega	30,19	2014	2	Infraestrutura	Concreto		Normal								
98	Silo vertical	20	2011	2	Infraestrutura	Metálico		Normal								
99	Fábrica de ração	138,21	1994	3	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado	Sem forro	Ferro			rampa
100	Caixa d'água metálica	12,56	2009	2,5	Infraestrutura	Metálico		Normal								
101	Biodiesel 1	119,31	2009	2,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado/Granilite	Pvc	Ferro/Madeira	Ferro/Vidro		rampa
102	Biodiesel 2	119,31	2009	2,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado/Granilite	Pvc	Ferro/Madeira	Ferro/Vidro		
103	Biodigestor	1,37	2009	2,5	Laboratório	Metálico		Normal			Cimentado/Granilite					
104	Lab. química industrial	389,87	2015	1	Laboratório	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Granilite	Pvc	Alumínio?Ferro/Madeira	Ferro/Vidro		rampa
105	Sala de aula	170	2015	1	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Pvc	Ferro	Ferro/Vidro		
106	Zootecnia 1	317,13	1984	4	Sala de Aula	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA/Esmalte	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro/Vidro		
107	Terminação de frango 2	186,81	1984	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibrocimento	Normal	Tijolinho a vista	Pintura PVA	Cimentado	Sem forro	Madeira			
108	Pacnocultura	170	1999	4	Infraestrutura	Madeira	Fibrocimento	Normal					Madeira			
109	Aviário de postura	352,62	1982	4	Infraestrutura	Madeira	Telha de Barro	Normal	Tijolinho a vista		Cimentado	Sem forro	Madeira	Ferro/Vidro		
110	Term. de frango 1 (Desativado)	69,27														



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CAMPUS CONFRESA																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	REFEITÓRIO	623,8	2009	2,5	comercial	alvenaria	metálica	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	gesso acartonado	ferro	ferro	_	rampa
2	ALMOXARIFADO	160	2009	2,5	administrativo	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
3	AVICULTURA CORTE	120	2009	3	infraestrutura	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
4	AVICULTURA POSTURA	100	2009	3	infraestrutura	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
5	BIBLIOTECA	480,6	2009	2	administrativo	alvenaria	metálica	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	gesso acartonado	vidro/madeira	ferro	_	rampa
6	ALOJAMENTO FEMININO	377,72	2009	2,5	residencial	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
7	ALOJAMENTO MASCULINO	681,88	2009	2,5	residencial	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
8	MATADOURO FRIGORÍFICO	242,65	2009	4	infraestrutura	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
9	SALAS AULA E LABORATÓRIOS	2116,45	2009	3	sala de aula/laboratório	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
10	SUINOCULTURA	373,45	2009	4,5	infraestrutura	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
11	ADMINISTRAÇÃO	480,6	2009	2	administrativo	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	vidro/madeira	ferro	_	rampa
12	UEP zootecnia	122,01	2009	3,5	sala de aula	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madira	ferro	_	rampa
13	UEP Agricultura	122,01	2009	3,5	sala de aula	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
14	UEP Agroindustria	122,01	2009	3,5	sala de aula	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
15	BLOCO SALA AULA SUPERIOR	585,87	2012	2	sala de aula	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
16	LAVANDERIA ALOJ FEMININO	57	2013	2	residencial	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
17	LAVANDERIA ALOJ. MASCULINO	57	2013	2	residencial	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
18	GARAGEM	585,87	2013	2	infraestrutura	alvenaria	metálica	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	madeira	ferro	_	rampa
19	CENTRO CONVIVENCIA	431,69	2012	2,5	administrativo	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro/madeira	ferro	_	rampa
20	GUARITA	135	2011	2,5	administrativo	alvenaria	metálica	normal	cerâmico azulejo	pintura pva	granilite	pvc	vidro	ferro	_	rampa



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

21	LABORATÓRIO SOLOS	193,52	2014	1	laboratório	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
22	DEPÓSITO REAGENTES LAB SOLO	30,31	2014	1	laboratório	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
23	SALA DIGESTÃO	39,75	2014	1	laboratório	alvenaria	telha de barro	normal	pintura pva	pintura pva	granilite	pvc	ferro	ferro	_	rampa
24	SALA AULA MODULAR	144	2016	1	sala de aula	metálico	metálica	normal	metálica	metálico	pvc	pvc	metalica	aluminio		rampa
25	QUADRA COBERTA	785	2018	1	esportivo	metálico	metálica	normal	pintura pva	cerâmico azulejo	industrial polido	não se aplica	madeira	vidro		rampa

CAMPUS CUIABA

Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Bloco A	3.152,46	2008	2,5	Administrativo	Metálica	Metálica	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Vinílico	Laje/Gesso/PVC	Vidro Temperado/Alumino/Madeira	Alumínio/Vidro	Gesso	Escada/Rampa/Elevador
2	Bloco C - Térreo - Construção Civil	874,26	1987	4,0	Laboratório	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/Esmalte/Cerâmica	Cerâmico/Granilite	Laje	Madeira/Ferro	Ferro/Vidro	Eucatex	Escada/Rampa/Elevador
3	Bloco C - 1º Pav. - Construção Civil	802,72	2004	4,0	Laboratório	Metálica	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/Esmalte	Cerâmico/Granilite	Madeira	PVC/Ferro	Ferro/Vidro	Eucatex	Escada/Rampa/Elevador
4	Bloco D - Térreo e 1º Pav. - Eletroeletronica	1.643,78	1968	4,0	Laboratório	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/Esmalte	Cerâmico/Granilite	Gesso/Laje	Madeira/Ferro	Ferro/Vidro	Gesso/Eucatex	Rampa e Escada
5	Bloco E - Térreo e 1º Pav. - Eletroeletronica	2.741,41	1987	3,5	Laboratório	Concreto	Fibrocimento/Metálica	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/Esmalte	Cerâmico/Granilite	Madeira/Laje	Madeira/Alumínio	Ferro/Vidro	Eucatex	Escada/Rampa/Elevador
6	Bloco E - 2º Pav. - Eletroeletronica	929,10	2004	3,5	Laboratório	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/Esmalte	Cerâmico/Granilite	Madeira	Ferro/Vidro	Ferro/Vidro	Eucatex	Escada/Rampa/Elevador
7	Pátio Central	915,27	1952	2,5	Infraestrutura	Concreto	Sem Cobertura	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/Esmalte	Cimentado	Sem Forro	Sem porta	Sem vidro	Sem divisórias	Não necessita
8	Bloco B (todos os pavimentos)	6.856,98	1952	4,0	Sala de aula	Concreto	Fibrocimento/Metálica	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/Esmalte	Cerâmico/Granilite	Laje	Madeira/Ferro/Alumínio	Ferro/Vidro	Gesso/Eucatex	Escada/Rampa/Elevador
9	Banda/Fanfarra	112,47	1968	4,0	Sem uso	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico	Madeira	Madeira/Ferro	Ferro/Vidro	Eucatex	Escada
10	Xadrez	104,00	2010	3,5	Laboratório	Concreto	Laje	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica	Cerâmico	Laje	Madeira/Ferro	Ferro/Vidro	Gesso/Eucatex	Rampa
11	Guarita da entrada principal	42,86	1968	2,5	Administrativo	Concreto	Metálica	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica	Cerâmico	Gesso	Madeira/Ferro	Ferro/Vidro	Gesso	Escada
12	Setor Médico e Academia	224,72	1968	4,0	Laboratório	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica	Cerâmico	Laje	Madeira/Ferro	Ferro/Vidro	Gesso	Rampa/Escada
13	Bloco G - Educação Física	629,96	1993	4,0	Sala de aula	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico/Granilite	Madeira	Ferro/Madeira	Ferro/Vidro	Sem divisória	Escada



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

14	Bloco G - Depósito	63,18	-	4,0	Administrativo	Concreto	Fibrocimento	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cimentado	Sem Forro	Madeira	Sem janela	Sem divisória	Escada
15	Ginásio Poliesportivo – Forno	1.116,27	1968	4,0	Sala de aula	Concreto/Madeira	Metálica	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cimentado/Vinílico	Sem Forro	Ferro/Madeira	Ferro/Vidro	Sem divisória	Rampa/Escada
16	Ginásio Poliesportivo	1.715,69	1985	4,0	Sala de aula	Metálica	Metálica	Normal	Placa Metálica	Placa Metálica	Cimentado/Vinílico	Sem Forro	Sem porta	Sem janela	Sem divisória	Escada
17	Pista de Atletismo	922,00	1993	2,0	Sala de aula	Concreto	Sem Cobertura	Normal	Sem pintura	Sem pintura	Cimentado	Sem Forro	Sem porta	Sem janela	Sem divisória	Escada
18	Parque Aquático (Piscina, Banheiros e Casa de Bombas)	993,80	1993	2,5	Sala de aula	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica	Cerâmica/Pintura acrílica	Cimentado	Sem Forro	Sem porta	Ferro/Vidro	Sem divisória	Escada
19	Alfiteatro	3.849,00	1972	4,0	Infraestrutura	Concreto/Metálica	Metálica	Normal	Reforma paralisada	Reforma paralisada	Reforma paralisada	Reforma paralisada	Reforma paralisada	Reforma paralisada	Reforma paralisada	Reforma paralisada
20	Coordenação de Transportes, Setor de Limpeza e Serviços Gerais	159,25	1968	4,0	Administrativo	Concreto	Fibrocimento	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico/Cimentado	Laje	Ferro/Vidro/PVC	Ferro/Vidro	Alvenaria/Eucatex	Escada
21	Garagem	115,10	-	2,5	Infraestrutura	Concreto	Fibrocimento	Normal	Pintura Acrílica/Pintura Esmalte	Pintura Acrílica/ Pintura Esmalte	Cimentado	Sem forro	Sem porta	Sem janela	Sem divisória	Rampa

CAMPUS JUÍNA																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	POCILGA SUINOCULTURA	374	2009	1	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CIMENTADO	S/FORRO	FERRO	FERRO/VIDRO		
2	DEPÓSITO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS / MARCENARIA	167,41	2000	2	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	FIBRO CIMENTO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CONCRETO	S/FORRO	FERRO	FERRO/VIDRO		
3	ESTÁBULO	127,5	2000	2	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	FIBRO CIMENTO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CIMENTADO	S/FORRO	FERRO	FERRO/VIDRO		
4	FÁBRICA DE RAÇÃO	69	2000	3	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	FIBRO CIMENTO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CIMENTADO	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		
5	LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO	132,13	2000	2	LABORATORIO	CONCRETO	FIBRO CIMENTO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CIMENTADO	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		
6	AVICULTURA – POSTURA	160	2009	2,5	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CIMENTADO	S/FORRO	FERRO	FERRO/VIDRO		
7	AVICULTURA – CORTE	69,04	2009	2,5	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CIMENTADO	S/FORRO	FERRO	FERRO/VIDRO		
8	AGROINDÚSTRIA – ABATEDOURO	152,59	1998	1	LABORATORIO/SALA DE AULA	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICA	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		
9	RESIDÊNCIA SERVIDOR	81,23	2000	2,5	RESIDENCIAL	CONCRETO	TELHA DE BARRO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICA	PVC	MADEIRA	FERRO/VIDRO		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

10	RESIDENCIA SERVIDOR	81,23	2000	2,5	RESIDENCIAL	CONCRETO	TELHA DE BARRO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICA	PVC	MADEIRA	FERRO/VIDRO		
11	RESIDENCIA SERVIDOR	78,42	2000	2,5	RESIDENCIAL	CONCRETO	TELHA DE BARRO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICA	PVC	MADEIRA	FERRO/VIDRO		
12	RESIDENCIA SERVIDOR	111,49	2000	2,5	RESIDENCIAL	CONCRETO	TELHA DE BARRO	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICA	PVC	MADEIRA	FERRO/VIDRO		
13	GARAGEM RESIDENCIA DE SERVIDOR	75,59	2012	2	RESIDENCIAL	MADEIRA	FIBRO CIMENTO	NORMAL			CIMENTADO	S/FORRO				
14	CANTINA	149,81	2000	1	COMERCIAL	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		RAMPA
15	REFEITÓRIO	465	2009	4	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		RAMPA
16	LAVANDERIA	50,16	2009	2,5	RESIDENCIAL	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	SOMENTE REBOCO	SOMENTE REBOCO	CIMENTADO	PVC				RAMPA
17	ALOJAMENTO MASCULINO 1	329,73	2009	2,5	RESIDENCIAL	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		RAMPA
18	ALOJAMENTO MASCULINO 2	329,73	2009	2,5	RESIDENCIAL	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		RAMPA
19	BARRACÃO ANTIGA MARCENARIA	31,15	2000	2,5	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	FIBRO CIMENTO	NORMAL	SOMENTE REBOCO	SOMENTE REBOCO	CIMENTADO	S/FORRO				
20	ALMOXARIFADO	291	1988	2,5	ADMINISTRATIVO	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICA/CIMENTADO	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		RAMPA
21	GARAGEM VEICULOS OFICIAIS	511,88	2017	1	ADMINISTRATIVO	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICA	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		ESCADA
22	QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIOS	1231,9	2011	2	INFRAESTRUTURA	METÁLICA/CONCRETO	METÁLICA/LAJE	NORMAL	PINTURA ESMALTE/PVA	PINTURA ESMALTE/PVA	CIMENTADO/CERAMICA	LAJE	FERRO	FERRO/VIDRO		
23	SALAS DE AULA/BIBLIOTECA/LABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOLOGIA	940	1988	2,5	SALA DE AULA/LABORATORIO/ADMINISTRATIVO	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	FERRO	FERRO VIDRO		ESCADA
24	SALAS DE AULA/LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA/SALA DE PROFESSORES/COORDENAÇÃO DE CURSOS	630,54	1988	2,5	SALA DE AULA/LABORATORIO/ADMINISTRATIVO	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	FERRO	FERRO/VIDRO		RAMPA
25	BLOCO DE APOIO PEDAGOGICO	222,76	1988	1	ADMINISTRATIVO/INFRAESTRUTURA	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	GESSO	FERRO	ALUMÍNIO		
26	SECRETARIA E SALAS DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO	286,35	1988/2016	2	ADMINISTRATIVO	CONCRETO	METÁLICA/LAJE	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC/LAJE	FERRO/VIDRO	FERRO/ALUMÍNIO		
27	ALOJAMENTO FEMININO	436,33	2000/2017	2	RESIDENCIAL	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	MADEIRA/FERRO	ALUMINIO		
28	ADMINISTRATIVO	264,74	2009	2	ADMINISTRATIVO	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE	PVC	MADEIRA	FERRO		ESCADA/RAMPA
29	PORTARIA DE ACESSO AO IFMT	72	2009	4	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	METÁLICA	NORMAL	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE/CIMENTADO	PVC	MADEIRA	ALUMINIO		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

30	AUDITORIO	597,505	2014	1	INFRAESTRUTURA	CONCRETO	METÁLICA/LAJE	ALTO	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICO	GESSO	MADEIRA/A LUMINIO	FERRO/VIDRO		ESCADA/RAMPA
31	BLOCO DE BIOLOGIA	592,21	2014	1	SALA DE AULA/LABORATORIO	CONCRETO	METÁLICA/LAJE	ALTO	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE/CERA MICO	PVC	FERRO/ALU MÍNIO	FERRO/VIDRO		RAMPA
32	GARAGEM DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	448,24	2017	1	SALA DE AULA/ADMINISTRATIVO	CONCRETO	METÁLICA	ALTO	PINTURA PVA	PINTURA PVA	CERAMICO/CIME NTADO	PVC	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO		ESCADA
33	SALAS DE AULA	514,7	2015	1	SALAS DE AULA	CONCRETO	METÁLICA	ALTO	PINTURA PVA	PINTURA PVA	GRANILITE/CERA MICO	PVC	ALUMÍNIO	ALUMINIO		RAMPA

CAMPUS CAMPO NOVO PARECIS																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	GUARITA	67,25	1994	4	Recepção e vigilância	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	Lage	Ferro	Ferro	Ausente	Não Necessita
2	BLOCO ADMINISTRATIVO	667,94	1994	2,5	Administrativo	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	Forro PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
3	VESTIÁRIO	246,56	1994	4	Higiene Discentes	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Cerâmica	Cerâmica	Forro Madeira	Madeira	Ferro	Alvenaria	Degrau
4	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1204,96	2011	2	Sala de Aula	Metálica	Zinco	Alto	Pintura Esmalte	Pintura PVA	Epox	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Degrau
5	CENTRO DE CONVIVÊNCIA	228,59	2008	3,5	Convívio, informática e alimentação	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	Madeira	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
6	ALOJAMENTO FEMININO	341,6	2008	3,5	Dormitório	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	Lage	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
7	ALMOXARIFADO	202	2008	3	Estoque	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	Forro PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
8	BLOCO SALA DE AULA (1)	859,13	2008	2,5	Sala de Aula/lab. De matemática	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	Lage	Madeira	Vidro	Alvenaria	Rampa
9	REFEITÓRIO	559,18	1994	4	Cozinha e alimentação	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito/cerâmica	PVC/Lage	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
10	SECRETARIA (02 PISOS)	360,31	1994	4	Registro acadêmico/sala dos professores	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	PVC/Lage	Ferro	Ferro	Alvenaria/Formica	Degrau/escada
11	BIBLIOTECA	337,95	1994	3	Estudo/armazenagem de materiais	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
12	BLOCO SALA DE AULA (2)	501,37	1994	3	Coordenações/sala de aula/NAP	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria/Formica	Degrau
13	BLOCO SALA DE AULA (3)	320,6	1994	3	Sala de aula/lab. Informática	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
14	BLOCO SALA DE AULA (4)	398,49	2012	2	Sala de Aula	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	PVC	Vidro/madeira	Vidro	Gesso	Degrau



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

15	CASA DE FORÇA	24	1994	2	Distribuição elétrica	Alvenaria	telha	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Concreto	Ausente	Ferro	Ausente	Ausente	Degrau
16	LABORATÓRIO AGROINDUSTRIAL	77,52	1994	4	Laboratório	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Cerâmica	Cerâmica	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
17	BLOCO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82,18	1994	4	Administrativo	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
18	BLOCO DE LABORATÓRIOS COMUM	371,46	2008	3,5	Laboratórios/sala de aula	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica/cerâmica	Granito	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
19	BLOCO SALA DE AULA (5) Obra Inacabada(80%)	633,48	2012	4	Sala de Aula/Lab. De Química	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	Lage	Madeira	Vidro	Alvenaria	Degrau/rampa
20	GARAGEM/OFICINA	650	2013	2	Sala de aula/Lab. Mecanização	Alvenaria	Zinco	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica/concreto	Ausente	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau/escada
21	ALOJAMENTO MASCULINO	693,74	2008	4	Dormitório e estudo	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	Lage	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
22	CASA RESIDENCIAL 1	77,43	1994	2,5	Residencial	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	Madeira	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
23	CASA RESIDENCIAL 2	77,43	1994	3	Residencial	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
24	CASA RESIDENCIAL3	77,43	1994	3	Residencial	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	Lage	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
25	CASA RESIDENCIAL 4	77,43	1994	3	Residencial	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
26	CASA DO ZELADOR	83,37	1994	3	Residencial	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmica	PVC	Ferro	Ferro	Alvenaria/PVC	Degrau
27	GALPÃO / DEPÓSITO	138,99	1994	3	Aviário	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Concreto	Ausente	Ferro	Tela	Alvenaria	Degrau
28	GALPÃO / AVIÁRIO	187,5	1994	3	Aviário	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Concreto	Ausente	Ferro	Tela	Alvenaria	Degrau
29	GALPÃO / FABRICA DE RAÇÃO	123,67	1994	3	Deposito e fabrica de Alimentos	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Concreto	Ausente	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
30	GALPÃO / ORDENHA	172,5	1994	3	Manejo de Animais	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Concreto	Ausente	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
31	GALPÃO / POCILGA	410	1994	3	Criação suínos	Alvenaria	telha	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Concreto	Ausente	Ferro	Tela	Alvenaria	Degrau
32	BLOCO LAB DE AGRONOMIA	948,38	2014	1	Laboratórios diversos	Alvenaria	Zinco	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granito	Lage	Ferro	Ferro	Alvenaria	Degrau
33	Bloco Modular Salas de Aula	144	2018	1	Sala de estudos	Alvenaria	Zinco	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cimentado	Lage	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Não Necessita
34	Bloco Modular Salas de Aula	216	2019	1	Sala de aula	Alvenaria	Zinco	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cimentado	Lage	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Não Necessita
35	Bloco Modular Salas de Aula	144	2019	1	Administrativo	Alvenaria	Zinco	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cimentado	Lage	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Não Necessita
36	Passarelas e Áreas de Convivência	1836,99	2019	1	Passeio, Convívio e Alimentação	Metálica	Zinco	Alto	Pintura Esmalte	Pintura Esmalte	Concreto	S/ Forro	S/ Porta	S/ Janela	S/ Divisória	Não Necessita



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CAMPUS PONTES LACERDA																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento Interna	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Bloco Educacional I	2617,97	2003	4	Administrativo e Laboratório	Alvenaria	Metalico	Normal	Pintura PVA	Pintura Acrilica/PVA	granilite/Cerâmico	laje	madeira e ferro	Metalica c/ vidro	Eucatex	rampa
2	Bloco Educacional II	1840,94	2010	4	Sala de Aula	Alvenaria	Metalico	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	granilite/Cerâmico	laje	madeira	Metalica c/ vidro	Eucatex	rampa
3	Quadra poliesportiva	775,89	2010	3,5	Esportivo	Alvenaria	Metalico	Normal	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica	cimentado	s/forro	não possui	não possui	Não possui	não possui
4	Vestiaros	185,3	2010	2	Infraestrutura	Alvenaria	Metalico	Normal	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica	granilite	laje	madeira e aluminio	Metalica c/ vidro	Não possui	não possui
5	Guarita	25,16	2010	2	Infraestrutura	Alvenaria	Metalico	Normal	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica	granilite	laje	ferro e vidro	Metalica c/ vidro	Não possui	não possui
6	infraestrutura pavimentação asfalto (Paver)	3534,71	2014	2,5	Comercial	concreto		Normal			cimentado	s/forro	não possui	não possui	Não possui	não possui
7	Rampa de acesso		2015	1	Infraestrutura	concreto	Metalico	Normal	Pintura Acrilica (Textura)	Pintura Acrilica	Vinilico	laje	alumínio	Aluminio c/ vidro	Não possui	rampa

CAMPUS RONDONÓPOLIS																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Bloco A Sala de aula	2454,2	2010	3	sala de aula	concreto	metalica	normal	pintura acrílica	pintura acrílica	cerâmica	laje	ferro	vidro	tipo eucatex	rampa/escada
2	Bloco B saguão	510,48	2010	3	infraestrutura	concreto	metalica	normal	pintura acrílica	pintura acrílica	cimentado	laje	não	não	não	rampa
3	Bloco C, laboratório e administrativo	2454,2	2010	2,5	administrativo/laboratorio	concreto	metalica	normal	pintura acrílica	pintura acrílica	cerâmica	laje	ferro	vidro	gesso acartonado	rampa/escada
4	Cisterna 1 e casa de maquina	24,9	2010	4	infraestrutura	concreto	metalica	popular	somente reboco	somente reboco	cimentado	sem forro	ferro	não	não	não existe/necessita
5	Guarita	44,5	2013	4	infraestrutura	concreto	metalica	popular	pintura acrílica	pintura acrílica	cerâmica	laje	ferro	vidro	não	não existe/necessita
6	Casa de gas	10	2013	2,5	infraestrutura	concreto	metalica	popular	somente reboco	somente reboco	cimentado	sem forro	ferro	não	não	não existe/necessita
7	Ginasio	1591,04	2014	3,5	infraestrutura	concreto	metalica	alto	pintura acrílica	pintura acrílica	cimentado	sem forro	sem portas	não	não	rampa/escada



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

8	Sanitários esportivo	237,33	2104	1	infraestrutura	concreto	metálica	alto	pintura acrílica	pintura acrílica	cerâmica	laje	ferro	vidro	não	não necessita
9	Cisterna 2	51	2014	4	infraestrutura	concreto	metálica	alto	somente reboco	somente reboco	cimentado	sem forro	ferro	não	não	escada

CAMPUS SÃO VICENTE

Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Abrigo equipamentos antena Oi	42	1990	2	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Não necessita
2	Alojamento A do CEP (esquerdo)	992,28	1999	3	Residencial	Concreto	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Madeira	Ferro	-	Escada
3	Alojamento A/B (masculino)	701,32	1980	2	Residencial	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Alumínio	-	Escada/Rampa
4	Alojamento alunos	81,60	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Madeira	Ferro	-	Escada
5	Alojamento alunos	120			Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Madeira	Madeira	-	Não necessita
6	Alojamento alunos	101,00	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Não necessita
7	Alojamento alunos	96,08	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Madeira	-	Não necessita
8	Alojamento alunos (Frente)	282,70	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Madeira	Ferro	-	Escada
9	Alojamento alunos (Frente)	173,65	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Madeira	Ferro	-	Escada
10	Alojamento B do CEP (direito)	733,32	1999	3	Residencial	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Madeira	Ferro	-	Escada
11	Alojamento C/D (masculino)	701,32	1980	2	Residencial	Alvenaria	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada/Rampa
12	Alojamento E;/F (masculino)	701,32	1980	3.5	Residencial	Alvenaria	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada/Rampa
13	Alojamento G/H (feminino)	701,32	1980	3.5	Residencial	Alvenaria	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada/Rampa
14	Assefe	637,84	1990	3	Comercial	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada
15	Aviário de experimentação	298,89	1992	3	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	-	-	-	Não necessita
16	Aviário de postura II	257,92	1999	3	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	-	-	-	Não necessita
17	Aviário galinhas postura	241,43	1980	3	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Ferro	-	Não necessita
18	Aviário p/ frangos de corte	241,43	1980	3	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Ferro	-	Não necessita
19	Aviário Sadiá (Confinamento Bovino)	1422,4	1990	4	Infraestrutura	Madeira	Telha de Barro	Baixo	Sem Reboco	Sem Reboco	-	S/Forro	-	-	-	Não necessita
20	Caixa D'água (subterrânea)	139,42	1990	3	Infraestrutura	Concreto	-	Normal	Somente Reboco	Somente Reboco	Concreto	Laje	-	-	-	Não necessita
21	Caldeira	153,72	1999	3	Infraestrutura	Alvenaria	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Escada
22	Campo de futebol suíço	3.115,38	1997	2	Laboratório	-	-	-	-	-	-	S/Forro	-	-	-	Não necessita
23	Cantina de alunos	278,88	1980	3	Comercial	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro	-	Escada
24	Casa de mel	130,50	1980	3	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Ferro	Ferro	-	Não necessita
25	Curral de bovinos leite	476,73	1970	3	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Escada
26	Departamento de Produção	93,73	1999	3	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Ferro	Ferro	-	Não necessita
27	Estação de Tratamento D'Água	24,3	1970	3	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Ferro	-	Não necessita
28	Fábrica de farinha	107,74	2004	3	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Não necessita



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

29	Fábrica de ração/garagem mecanização	577,5	2000	3	Infraestrutura	Alvenaria	Metálica	Normal	Placas Metálicas	Placas Metálicas	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Não necessita
30	Frigorífico	391,90	1999	3.5	Laboratório	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Não necessita
31	Galpão da Agric. III	111,25	1999	2	Laboratório	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Escada
32	Galpão de coelhos	89,70	1999	2.5	Laboratório	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Não necessita
33	Garagem de zinco	487,15	2004	3	Infraestrutura	Metálica	Metálica	Normal	Sem Reboco	Sem Reboco	Cimentado	S/Forro	Ferro	-	-	Não necessita
34	Ginásio de esportes Julio Muller	1.715,20	1997	2	Laboratório	Concreto	Metálica	Normal	Sem Reboco	Sem Reboco	Paviflex	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Escada
35	Laboratório de piscicultura	88,4	1997	3.5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Ferro	Ferro	-	Escada/Rampa
36	Laboratório de processamento de frutas	174,85	1999	3.5	Laboratório	Alvenaria	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Escada/Rampa
37	Laboratório de solos	148,31	1997	2.5	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada
38	Laticínio	391,90	1999	2.5	Laboratório	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Escada/Rampa
39	Lavanderia para alunos	96	1980	4	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	-	-	-	Não necessita
40	Mecanização/salas de aulas	213,78	1999	3	Sala de Aula	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada
41	Pavilhão administrativo	547,2	1980	3	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Laje	Ferro	Ferro	Tipo Eucatex	Escada/Rampa
42	Pavilhão de apoio	14,20	1980	3	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Não necessita
43	Pavilhão de apoio	311,81	1999	2	Infraestrutura	Concreto	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Não necessita
44	Prédio administrativo	327,24	1980	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Ferro	Ferro	Tipo Eucatex	Escada
45	Prédio administrativo	365,4	1980	3.5	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Ferro	Ferro	-	Não necessita
46	Prédio administrativo	324,97	1980	2	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	PVC	Ferro	Ferro	Tipo Eucatex	Não necessita
47	Prédio de apoio	96,36	1960	2	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Ferro	Ferro	-	Escada
48	Prédio de apoio	215,76	1943	3.5	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Escada
49	Prédio de apoio	23,55	1943	3	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Ferro	-	Não necessita
50	Prédio de apoio	878,88	1980	2.5	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Rampa
51	Prédio de apoio	18,36	1943	2.5	Infraestrutura	Alvenaria	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Laje	Madeira	Ferro	-	Escada
52	Prédio de apoio	96,70	1943	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Ferro	-	Escada
53	Prédio Pedagógico	1241,2	2009	1.5	Laboratório	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	PVC	Vidro	Vidro	-	Rampa
54	Prédio Pedagógico	536,41	1999	3	Sala de Aula	Concreto	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Não necessita
55	Prédio Pedagógico	317,9	1980	2.5	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro	-	Escada
56	Prédio Pedagógico	100,00	1999	2	Comercial	Concreto	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Não necessita
57	Prédio Pedagógico	756	2005	2	Sala de Aula	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	PVC	Ferro	Ferro	-	Não necessita
58	Prédio Pedagógico	119,60	1999	3	Laboratório	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Não necessita
59	Prédio Pedagógico	370,36	1999	3	Laboratório	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada
60	Prédio Pedagógico	773,01	1999	3	Laboratório	Concreto	Metálica	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	PVC	Ferro	Ferro	-	Escada
61	Prédio Pedagógico	242	1980	2	Laboratório	Concreto	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Ferro	Ferro	-	Escada
62	Prédio Pedagógico	2.225,35	1943	2.5	Sala de Aula	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Madeira	Madeira	Ferro	Tipo Eucatex	Escada/Rampa
63	Prédio Pedagógico	970,2	1980	3	Infraestrutura	Metálica	Metálica	Normal	Pintura Esmalte	Pintura Esmalte	Cimentado	S/Forro	-	-	-	Escada
64	Prédio Pedagógico	219,99	2004	3	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Laje	Vidro	Vidro	Tipo Eucatex	Rampa



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

65	Quadra de areias	327,6	1980	2	Infraestrutura	-	-	Baixo	-	-	-	-	-	-	-	Não necessita
66	República professores	87,06	1943	4	Residencial	Alvenaria	Telha de Barro	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Madeira	Ferro	-	Não necessita
67	República servidores	187,5	1990	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada/Rampa
68	República servidores	94,72	1943	4	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Madeira	Ferro	-	Não necessita
69	República servidores	94,8	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Madeira	Ferro	-	Escada
70	Residência	81,00	1943	3												
71	Residência*	81														
72	Residência	66,98	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Madeira	Ferro	-	Não necessita
73	Residência	55,08	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Madeira	Ferro	-	Não necessita
74	Residência	81,72	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Madeira	Ferro	-	Não necessita
75	Residência	90	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Madeira	Madeira	-	Não necessita
76	Residência	74,24	1980	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Taco / Tábua	Madeira	Ferro	Ferro	-	Rampa
77	Residência	57,12	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Ferro	Ferro	-	Não necessita
78	Residência	67,44	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Ferro	Madeira	-	Não necessita
79	Residência	101,42	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Madeira	-	Não necessita
80	Residência	93,10	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Madeira	-	Não necessita
81	Residência	54,4	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Ferro	Ferro	-	Não necessita
82	Residência	122,72	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Ferro	Madeira	-	Escada
83	Residência	74,88	1980	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Ferro	Madeira	-	Não necessita
84	Residência	68,40			Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Laje	Ferro	Ferro	-	Não necessita
85	Residência*	44,52	2002	3												
86	Residência	131,76	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Ferro	Madeira	-	Escada
87	Residência	54,4	1943	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Madeira	-	Não necessita
88	Residência*	84,70			Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA						Não necessita
89	Residência	105,3	1990	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Laje	Ferro	Madeira	-	Não necessita
90	Residência*	142,80	2000	3												
91	Residência	57,4	1999	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Ferro	Madeira	-	Não necessita
92	Residência	102,70	1990	3	Residencial	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Laje	Ferro	Madeira	-	Não necessita
93	Sala ambiente (Agric. I)	193,4	1980	3.5	Sala de Aula	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	Madeira	Ferro	Ferro	-	Não necessita
94	Salas de aulas Agric. III	79,20	1999	2	Sala de Aula	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Ferro	Ferro	-	Escada
95	Salas de aulas cursos superiores	1029,2	2004	3.5	Sala de Aula	Concreto	Fibro Cimento	Alto	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	PVC	Ferro	Ferro	Tipo Eucatex	Rampa
96	Secador de grãos	191,16	1980	3.5	Laboratório	Metálica	Fibro Cimento	Baixo	Sem Reboco	Sem Reboco	Cimentado	S/Forro	-	-	-	Não necessita
97	Suinocultura	715	1980	3	Laboratório	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	-	Ferro	-	Escada
98	Templo católico	312,44	1960	2	Templo	Alvenaria	Fibro Cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico	Madeira	Ferro	Ferro	-	Escada
99	Templo da Assembleia de Deus*	148,75	2000	2												
100	Vestibário alunos semi residentes	127,3	2004	3.5	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Não necessita
101	Vestibário alunos semi residentes (M)	288,88	1980	3.5	Infraestrutura	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje	Ferro	Ferro	-	Escada
102	Centro de Referência de Jaciara	3.228,08	2019	1	Sala de Aula Apoio Administrativo	Concreto	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Laje e Forro	Ferro	Ferro	Tipo Eucatex	Não necessita



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

					Ginásio											
103	Centro de Referência de Campo Verde	3358	2000	2.5	Sala de Aula e Apoio Administrativo		Metálica (sanduíche)	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Granilite	Lage com Gesso	Ferro	Alumínio	Tipo Eucatex e Drywall	Não necessita
104	ETA (Estação de tratamento de água)	24,3	1980	4	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Normal	Pintura PVA	Pintura PVA	Cimentado	S/Forro	Madeira	Ferro	-	Não necessita

CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interna	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	SAGUÃO + PÁTIO	722,07m ²	2016	1	Recepção e vigilância	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Não Necessita
2	PASSARELA	157,2	2016	1	Acesso ao campus	Concreto	Ausente	Alto	Ausente	Ausente	Concreto	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Degrau/escada
3	BIBLIOTECA/TÉRREO	386,22	2016	1	Estudo/armazenagem de materiais	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilite	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
4	BLOCO SALAS DE AULA	1.435,34 m ²	2016	1	Salas de aula/Estudo/Pesquisa	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilite	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
5	AUDITÓRIO	469,58 m ²	2016	1	Palestras/cursos/Capacitação	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Térreo
6	ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO ENSINO	946,00 m ²	2016	1	DAP/Departamento de Ensino	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilite/porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
7	ESTACIONAMENTO	6.200,00 m ²	2016	1	Carros/bicicletas/motocicletas	Alvenaria	Bloco em concreto sextavado	Alto	Cal com fixador	Ausente	Bloco em concreto sextavado	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Calçada em concreto
8	CANTINA	120 m ²	2016	1	Cantina/Área de Convivência	Alvenaria	Metálica/Lona	Precário	Ausente	Ausente	Piver	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Barraca com Piso em Piver
9	PASSARELA EXTERNA/ÁREA DE CONVIVÊNCIA	1325,38 m ²	2016	2	Servidores/alunos/visitantes	Alvenaria	Ausente	Normal	Ausente	Ausente	Bloco em concreto (Piver)	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Passarela
10	SALAS MODULARES	250,00 m ²	2019	1	Atividades laboratoriais/Salas de aula	Pré-fabricada	Metálica termoacústica	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico	Metálico	Alumínio/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Passarela
11	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE AREIA	1.253,00 m ²	2018	1	Atividades esportivas	Alvenaria/Metálica	Ausente	Normal	Ausente	Ausente	Grama/Areia	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Passarela
12	PREFEITURA/ALMOXARIFADO/NÚCLEO DE CULTURA	320,4m ²	1998	3	CSA/Depósito/Alunos	Alvenaria	Madeira/Telha de Barro	Normal	Pintura Latex	Pintura Latex	Granelite	Laje	Metálicas/Madeira	Metálicas	Presentes	Ausente/ Degraus/Banheiros
13	BLOCO DE LABORATÓRIOS	836 m ²	1998	2	Laboratórios/Sala de professores	Alvenaria	Madeira/Telha de Barro	Normal	Pintura Latex/Tijolo A	Pintura Latex	Granelite	Laje	Metálicas	Metálicas/Vidro	Ausentes	Rampas Concreto/Piso ceramico
14	QUADRA POLIESPORTIVA	1200 m ²	1998	3	Aulas/Prática esportiva	Alvenaria/Alambrado	Não Existe	Precário	Alambrado	Alvenaria	Concreto/Pintura Piso	Ausente	Portões Metálicos	Ausente	Ausente	Passarela
15	BLOCO ANGAR AEROPORTO	1150m ²	1998	3	Laboratórios/Salas de Aula	Alvenaria/Metálica	Metálica	Normal	Pintura Latex	Pintura Latex	Concreto/2º Piso Cerâmico	Laje/Madeira	Portão Metálico Gde/Metalica/Madeira	Metálicas	Presentes	Escada/Degraus
16	ALAMBRADO/FECHAMENTO	582	2016	1	Proteção/Fechamento	Alvenaria/Gradil	Ausente	Precário	Alvenaria/Pintura	Alvenaria/Pintura	Ausente	Ausente	Portões Metálicos	Ausente	Ausente	Calçada/Concreto
17	ALAMBRADO/MURO DE PROTEÇÃO	1800m ²	2016	3	Proteção/Fechamento	Alvenaria	Ausente	Precário	Tijolo à vista	Tijolo à vista	Ausente	Ausente	Portões de acesso	Ausente	Ausente	Sem calçada externa
18	LABORATÓRIOS DE DESENHO TÉCNICO/BIOLOGIA	231,16	2016	1	Aulas de Desenho/Biologia	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granelite	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Gesso Cartonado	Elevador/Degrau
19	GUARITA	100m ²	2016	1	Acesso ao campus	Barraca	Metal/Lona	Precário	Ausente	Ausente	Piver	Ausente	Portão de acesso	Ausente	Ausente	Pavimento em Piver
20	CAIXA DÁGUA VERTICAL	50000L	1998	3	Reservatório de Água Potável	Metálica	Tipo Taça	Normal	Metal	Metal	Concreto	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Piso Piver



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

21	CAIXAS D'ÁGUA HORIZONTAL	25000L	2016	1	Reservatório de Água Potável/Serviço	Alvenaria	Laje de Concreto/Cobertura Telha Metálica	Normal	Alvenaria/Pintura	Alvenaria	Concreto	Ausente	Metálica	Ausente	Ausente	Degrau/Calçada
----	--------------------------	--------	------	---	--------------------------------------	-----------	---	--------	-------------------	-----------	----------	---------	----------	---------	---------	----------------

CAMPUS SORRISO																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	SAGUÃO + PÁTIO	668,51 m ²	2015	1	Recepção e vigilância	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Térreo
2	BIBLIOTECA 2 PISOS	617,38 m ²	2015	1	Salas de Aula/Estudo/Pesquisa	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Ausente	Ausente	Térreo
3	BLOCO SALAS DE AULA	1.352,40 m ²	2015	1	Salas de Aula/Estudo/Pesquisa	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
4	AREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA	415,95 m ²	2015	1	acesso / corredor	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato/Granito/Granulito	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
5	AUDITÓRIO	469,58 m ²	2015	1	Palestras/cursos/Capacitação	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Térreo
6	ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO ENSINO	595,15 m ²	2015	1	DAP/Departamento de Ensino	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito/porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
7	ESTACIONAMENTO	2.500,00 m ²	2015	1	Carros/bicicletas/motocicletas	Concreto / Alfalto / Bloco	Ausente	Alto	Ausente	Ausente	Alfalto	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Térreo
8	REFEITÓRIO	202,78	2015	1	Alimentação / Lazer / descanso	Alvenaria	Metálica termoacústica/gesso acartonado	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Granilito/porcelanato	Lage/Gesso	Madeira/Vidro	Alumínio/Vidro	Ausente	Elevador/Degrau
9	SALA MODULAR / LAB. SOLOS / FÍSICA / AULA	246 m ²	2018	1	Salas de Aula/Estudo/Pesquisa	Metálica	Metálica termoacústica	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico / Taco	Ferro / Gesso	Alumínio	Alumínio/Vidro	Ausente	Passarela Degrau
10	FAZENDA EXPERIMENTAL SALA MOD. AULA	193,50 m ²	2016	1	Salas de Aula/Estudo/Pesquisa	Metálica	Metálica termoacústica	Alto	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Cerâmico / Taco	Ferro / Gesso	Alumínio	Alumínio/Vidro	Ausente	Passarela Degrau



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CAMPUS VARZEA GRANDE																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Salas de aula de 01 a 04 - Bloco Sala de aula 1	192	2013	2,5	Sala de aula	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ferro	Ferro	S/ Divisória	Não Necessita
2	Laboratório Multi Disciplinar - Bloco Sala de aula 1	48	2013	2,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ferro	Ferro	S/ Divisória	Não Necessita
3	Banheiros (Feminino e Masculino) - Bloco Sala de aula 1	48	2013	2,5	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ferro e Madeira	Ferro	S/ Divisória	Não Necessita
4	Área de Circulação - Bloco Sala de aula 1	201,3	2013	2,5	Infraestrutura	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ausente	Ausente	S/ Divisória	Não Necessita
5	Dept. Adm. / Dept. Ensino / Direção Geral - Bloco Administrativo	144	2013	2,5	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ferro e Madeira	Ferro	Gesso Acartonado	Não Necessita
6	Laboratório de Informática 01 - Bloco Administrativo	48	2013	2,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ferro	Ferro	S/ Divisória	Não Necessita
7	Sala das Coordenações - Bloco Administrativo	48	2013	2,5	Administrativo	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ferro	Ferro	Gesso Acartonado	Não Necessita
8	Laboratório de Informática 02 - Bloco Administrativo	48	2013	2,5	Laboratório	Alvenaria	Telha de Barro	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ferro	Ferro	S/ Divisória	Não Necessita
9	Área de Circulação - Bloco Administrativo	201,3	2013	2,5	Infraestrutura	Alvenaria	Fibro Cimento	Baixo	Pintura Acrílica	Pintura PVA e Esmalte	Granilite	Gesso	Ausente	Ausente	S/ Divisória	Não Necessita
10	Cantina / Copa / Varanda	55,2	2015	2,5	Infraestrutura	Alvenaria	Telha Metálica	Baixo	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmico / Granilite	PVC	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Não Necessita
11	Biblioteca - Modular	72	2016	2	Infraestrutura	Metálica / Argamassa Cimentícia	Métalica Iso/Aço	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Vinílico	PVC	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Não Necessita
12	Salas de aulas de 05 a 11 - Modular	460,8	2016	2	Sala de aula	Metálica / Argamassa Cimentícia	Métalica Iso/Aço	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Vinílico	PVC	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Rampa
13	Miniauditório - Modular	72	2016	2	Infraestrutura	Metálica / Argamassa Cimentícia	Métalica Iso/Aço	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Vinílico	PVC	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Não Necessita
14	Banheiros (Feminino e Masculino) - Modular	57,6	2018	1	Infraestrutura	Metálica / Argamassa Cimentícia	Métalica Iso/Aço	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Vinílico	PVC	Alumínio	Alumínio	PVC	Não Necessita
15	Sala dos Professores - Modular	43,2	2019	1	Administrativo	Metálica / Argamassa Cimentícia	Métalica Iso/Aço	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Vinílico	PVC	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Rampa
16	Sala de Reunião - Modular	28,8	2019	1	Administrativo	Metálica / Argamassa Cimentícia	Métalica Iso/Aço	Normal	Pintura Acrílica	Pintura Acrílica	Vinílico	PVC	Alumínio	Alumínio	S/ Divisória	Rampa

CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Bloco Administrativo	865,54 M²	2008	3,5	GAB, PAT E ALM, CAP, DEN, CRE, BIB, CGGP, CPE, Sala de Professores.	Alvenaria / Concreto	Laje – Metálica	Normal	Pintura Acrílica	Pintura em Acrílico	Granilite/Cerâmico	Laje	Madeira / Vidro	Ferro / Vidro		Não necessita
2	Bloco Ensino	1.960,67 M²	2008	3,5	Salas de Aula, Laboratórios, CTI, NAPP	Alvenaria / Concreto	Laje – Metálica	Normal	Pintura Acrílica	Pintura em Acrílico	Granilite/Cerâmico	Laje	Madeira / Vidro	Ferro / Vidro		Escada
3	Bloco de 4 salas	251,12 M²	2019	1	Salas de Aula	Alvenaria / Concreto	Metálica	Normal	Somente reboco	Pintura em Acrílico	Cerâmico	Gesso	Alumínio / Vidro	Alumínio / Vidro		Escada

CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE

Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisorias	Acessibilidade
1	Recepção	24,38	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	Vidro	Vidro		Necessita
2	Sala de reuniões	14,63	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
3	Direção Geral	22,66	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
4	Bloco administrativo e pedagógico	154,32	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro	gesso encart	Não necessita
5	Biblioteca	142,59	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	Vidro	Vidro	eucatex e MDF	necessita
6	Laboratório de Informática	76,5	2002	3	Sala de aula	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
7	Banheiro masculino	14,48	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
8	Banheiro feminino	14,48	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
9	Lavanderia	4,2	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
10	Copa	10,97	2002	3	Administrativo	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
11	Varanda	24,32	2002	3	Infraestrutura	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro				Não necessita
12	Salas de aula I,II,III e IV	198,66	2002	3	Sala de aula	Concreto	Fibro cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	PVC	madeira	Vidro		Não necessita
13	Banheiro masculino	13,5	2002	3	Infraestrutura	Concreto	Fibro cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
14	Banheiro feminino	13,5	2002	3	Infraestrutura	Concreto	Fibro cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	madeira	Vidro		Não necessita
15	Laboratórios	139,45	2015	1	Sala de aula	Concreto	Fibro cimento	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	PVC	madeira	Vidro		Não necessita
16	Varanda	63,37	2002	3	Infraestrutura	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro				Não necessita
17	Varanda	40,43	2002	3	Infraestrutura	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro				Não necessita
18	Sala a atendimento de PcD	19,78	2002	3	Infraestrutura	Concreto	Laje	Popular	Pintura PVA	Pintura PVA	Cerâmica	S/Forro	vidro	vidro		Necessita rampa
19	Salas de aulas modulares I,II, III, IV, V e VI	432	2016	3	Infraestrutura	Agglomerado de adeira com argamassa cimenticia	Telha isotérmica	Popular	Pintura PVA	Pintura esmalte sintético	vinil	S/Forro	aluminio	vidro		necessita proteção
20	Laboratórios modulares	216	2018	3	Infraestrutura	Agglomerado de adeira com argamassa cimenticia	telha isotérmica	Popular	Pintura PVA	Pintura epoxi	cerâmica	S/Forro	aluminio	vidro		necessita proteção
21	Banheiros modulares	96	2018	3	Infraestrutura	Agglomerado de adeira com	Telha isotérmica	Popular	Pintura PVA	Pintura epoxi	Cerâmica	S/Forro	aluminio	vidro		necessita proteção



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

						argamassa cimentícia										
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Campus Avançado Guarantã do Norte																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	Cozinha	58,43	X	5	Fornecimento de almoço e lanche	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
2	Sala de limpeza	27,17	x	5	Armazenamento de produtos de limpeza, tanque para lavagem em geral e preparo de café	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	sem janela	Não	Necessita
3	Refeitório	97,7	x	4	Local de refeições	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Area aberta	Não	Necessita
4	Coordenação ens. Medio	24,7	x	5	sala da coordenação do ensino medio	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
5	Laboratório de Informatica	50	x	5	uso de computadores para aulas e pesquisas pelos discentes	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
6	Salas de aula	97,5	x	5	aulas teoricas	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
7	Direção Geral	22,57	x	5	sala da direção	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
8	Direção de Ensino	23,57	x	5	sala da direção	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
9	Departamento de Administração - DAP / TI / Gabinete	48,4	x	3,5	departamento de administração do campus	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
10	Banheiros	35,12	x	3,5	banheiros	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
11	Secretaria de Registro Escolar	22,5	x	5	registro escolar e dados dos alunos	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
12	Sala dos Professores	72,08	x	5	destinado a hora atividade dos docentes	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
13	Salas odulares ligadas ao predio principal	139,2	x	5	almoxarifado e escritório do setor de produção	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
14	Sala de aula	42,71	x	5	aula teorica	Concreto	Latão com isolamento térmico	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Gesso	Madeira	Vidro	Não	Necessita
15	Barracão	400	x	5	Local de armazenamento	Concreto	Latão	Popular	Chapisco	chapisco	contrapiso	sem forro	Metal	Parte superior aberto	Não	Não necessita
16	Banheiro do bosque	49	x	2,5	banheiros	Concreto	Madeira	Popular	Reboco	Reboco	Cerâmico	Madeira	madeira	vidro	Não	Não necessita
17	Salas de aula	120	x	2	aula teorica	Estrutura cimentícia	Cobertura com isolamento acústico e térmico	Modular	Argamassa cimentícia e	Argamassa cimentícia e	Chapas cimentícias	Forro com isolamento	Metal	Metal	Não	Necessita



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

						com isolamento térmico			argamassa acrílica	argamassa acrílica	com revestimento cerâmico	acústico				
18	Salas de aula	90	x	2	aula teorica	Estrutura cimentícia com isolamento térmico	Cobertura com isolamento acústico e térmico	Modular	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Chapas cimentícias com revestimento cerâmico	Forro com isolamento acústico	Metal	Metal	Não	Necessita
19	Sala de artes	75	x	2	aula teorica	Estrutura cimentícia com isolamento térmico	Cobertura com isolamento acústico e térmico	Modular	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Chapas cimentícias com revestimento cerâmico	Forro com isolamento acústico	Metal	Metal	Não	Necessita
20	Sala da coordenação do ensino superior	45	x	2	Coordenação	Estrutura cimentícia com isolamento térmico	Cobertura com isolamento acústico e térmico	Modular	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Chapas cimentícias com revestimento cerâmico	Forro com isolamento acústico	Metal	Metal	Não	Necessita
21	Sala de assistência estudantil	45	x	2	Coordenação	Estrutura cimentícia com isolamento térmico	Cobertura com isolamento acústico e térmico	Modular	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Chapas cimentícias com revestimento cerâmico	Forro com isolamento acústico	Metal	Metal	Não	Necessita
22	Biblioteca	75	x	2	Biblioteca	Estrutura cimentícia com isolamento térmico	Cobertura com isolamento acústico e térmico	Modular	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Chapas cimentícias com revestimento cerâmico	Forro com isolamento acústico	Metal	Metal	Não	Necessita
23	Laboratórios	225	x	2	Laboratório	Estrutura cimentícia com isolamento térmico	Cobertura com isolamento acústico e térmico	Modular	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Argamassa cimentícia e argamassa acrílica	Chapas cimentícias com revestimento cerâmico	Forro com isolamento acústico	Metal	Metal	Não	Necessita

CAMPUS AVANÇADO SINOP																
Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	BLOCO ÚNICO CONSTRUÇÃO LOCADA	1910,92	+ 10 ANOS	3,5	SALA DE AULA	ALVENARIA/METALICA	METALICA	NORMAL	PINTURA ACRILICA/PINTURA ESMALTE/PLACA METALICA	PINTURA ACRILICA/PINTURA ESMALTE/PLACA METALICA E PINTURA PVA	CERÂMICO	PLACA ISOPOR	MADEIRA	VIDRO	ACÚSTICA	NÃO NECESSITA
			+ 10 ANOS	3,5	LABORATORIO	ALVENARIA/METALICA	METALICA	NORMAL	PINTURA ACRILICA/PINTURA ESMALTE/PLACA	PINTURA ACRILICA/PINTURA ESMALTE/PLACA	CERÂMICO	PLACA ISOPOR	MADEIRA	VIDRO	ACÚSTICA	NÃO NECESSITA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

									METALICA	METALICA E PINTURA PVA						
			+ 10 ANOS	3,5	ADMINISTRATIVO	ALVENARIA/METALICA	METALICA	NORMAL	PINTURA ACRILICA/PINTURA ESMALTE/PLACA METALICA	PINTURA ACRILICA/PINTURA ESMALTE/PLACA METALICA E PINTURA PVA	CERÂMICO	PVC	MADEIRA/VIDRO/ALUMINIO	VIDRO	ACÚSTICA	ESCADA/RAMPA
2	SALA MODULAR	72,00	2018	1	LABORATORIO	ARGAMASSA CIMENTÍCIA	METÁLICA ISO/AÇO	NORMAL	PINTURA ACRILICA	PINTURA ACRILICA	CERÂMICO	ARGAMASSA CIMENTÍCIA	VIDRO/ALUMINIO	ALUMÍNIO / VIDRO	ACÚSTICA	RAMPA
3	SALA MODULAR	57,60	2018	1	LABORATORIO	ARGAMASSA CIMENTÍCIA	METÁLICA ISO/AÇO	NORMAL	PINTURA ACRILICA	PINTURA ACRILICA	EMBORRACHADO	ARGAMASSA CIMENTÍCIA	VIDRO/ALUMINIO	ALUMÍNIO / VIDRO	ACÚSTICA	RAMPA

CAMPUS AVANÇADO POCONÉ

Itens	DESCRIÇÃO	Área Construída	Ano	Est. de conservação	Uso	Estrutura	Cobertura	Padrão	Revestimento externo	Revestimento interno	Piso	Forro	Portas	Janelas	Divisórias	Acessibilidade
1	BLOCOS DIVERSOS	2485,68	2004	4	Sala de Aula	Concreto	Telha de barro	Normal	Pintura Acrilica/Pintura Esmalte	Pintura Acrilica/Pintura Esmalte	Ceramico	Madeira	Madeira/Ferro	Ferro/Vidro	sem divisória	não necessita



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

ANEXO B - MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

EMPRESA:

LOCAL DO SERVIÇO: PRAZO:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Seguirão anexas, obrigatoriamente, as planilhas dos serviços que serão executados.

VALOR DO SERVIÇO:

AUTORIZAÇÃO DO FISCAL

CONTRATADA

DATA: / /

DATA DE RECEBIMENTO: / /

ASSINATURA:

ASSINATURA:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
DIRETORIA SISTÊMICA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ANEXO C

Procedimento Operacional Padrão 01 – Fluxo manutenção predial

Passo	Descrição	Responsável	Status	Data
1	Receber comunicação verbal ou escrita (via e-mail da direção geral ou departamento de administração) sobre a necessidade de realização de serviços de manutenção predial	Fiscal administrativo do contrato		
2	Solicitar orçamento para empresa (via e-mail)	Fiscal administrativo do contrato		
3	Empresa entrega orçamento conforme exigido no edital	Empresa		
4	Analisar e autorizar orçamento. Caso haja a necessidade de refazer o orçamento a empresa deverá ser comunicada	Fiscal de execução do contrato		
5	Emitir planilha de orçamento final	Fiscal administrativo do contrato		
6	Emitir ordem de serviço	Fiscal administrativo do contrato		
7	Realizar a execução dos serviços	Empresa		
8	Acompanhar a execução dos serviços	Fiscal de execução do contrato		
9	Solicitar o recebimento dos serviços	Empresa		
10	Realizar vistoria e recebimento dos serviços. Ou solicitar adequação dos serviços para a empresa.	Fiscal do contrato		
11	Realizar o ateste da nota fiscal	Fiscais administrativo e de execução do contrato		
12	Encaminhar processo para pagamento	Fiscal administrativo do contrato		